

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

JBS S.A. DIVISÃO COUROS.

COLÍDER / MT



LAUDO TÉCNICO INSPEÇÃO VISUAL NO SPDA

EMPREENDIMENTO: 9267 - INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) INSTALADO NA EMPRESA JBS S.A. DIVISÃO COUROS, LOCALIZADA NA CIDADE DE COLÍDER / MT.

Resp. Técnico: Engº Eletr. João Luis Rodrigues da Rosa

CREA-RS: 075.305

Código do documento: LT-9267-001

Visto CREA-MT: 20740

29 de Janeiro de 2018.

DESCRIÇÕES DA ANALISE

O presente laudo refere-se à Inspeção Visual no Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) instalado na empresa JBS S.A. Divisão Couros, localizada na cidade de Colíder / MT; Este levantamento foi realizado no dia 27 de Janeiro de 2018, e teve como principal diretriz o relatório técnico sob o código **RT-9267-001**, desenvolvidos pela empresa *Pararrayos*, em nexos.

Tal Inspeção teve como objetivo apontar não conformidades e problemas encontrados no sistema instalado. Vale salientar que o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) instalado na empresa JBS S.A. Divisão Couros, conforme documentação e desenhos indicados no **item 04** do relatório técnico sob código **RT-9267-001** seguiu as diretrizes da NBR 5419:2015.

A instalação supracitada foi inspecionada e efetuada a análise do seu sistema, verificando se o projeto do SPDA está conforme construído, se todos os componentes estão em bom estado, as conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão, bem como se todas as construções acrescentadas posteriormente à instalação original estão integradas no volume a proteger, mediante a ligação ao SPDA ou a ampliação deste, sendo encontradas irregularidades.

Todas as adequações necessárias para a regularização estão apresentadas no relatório técnico sob código **RT-9267-001**, acompanhada deste Laudo Técnico, e visam ao atendimento da NBR 5419-3-2015, **sendo que após sanadas as irregularidades apontadas no documento supracitado** a empresa JBS S.A. Divisão Couros estará em conformidade com a NBR 5419, no que diz respeito ao sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).



Para que o sistema se mantenha atualizado e com sua eficiência garantida, todas as inspeções constantes do item 7 da NBR 5419-3:2015 ou versão em vigência deverão ser atendidas.

INSPEÇÃO VISUAL (RECOMENDAÇÃO): 29 DE JANEIRO DE 2019.

Estas informações devem estar anexadas à documentação do Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas – SPDA da empresa JBS S.A. Divisão Couros, conforme determina o item 7.5 da NBR 5419-3:2015.

Este Laudo está vinculado à **A.R.T. do CREA-RS - Nº 9512577**

*“Reserva-se, a Pararrayos todo e qualquer direito atinente à propriedade intelectual, decorrente da criação da respectiva documentação elaborada referente à obra 9267, bem como procedimentos internos não permitindo à parte contratante a reprodução, mesmo que parcial, do material, conforme os seus interesses, de acordo com preceitos insculpidos na Lei nº. 9.279, de 14 de Maio de 1996, **que regulam direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.**”*

Novo Hamburgo, 29 de Janeiro de 2018.

Responsável Técnico

Engº Eletr. João L. Rodrigues da Rosa

CREA-RS 075.305

Visto CREA-MT: 20740

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico www.pararrayos.com.br