

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

FITESA NÃO TECIDOS S.A.

GRAVATAÍ / RS



LAUDO TÉCNICO INSPEÇÃO VISUAL DO SPDA

EMPREENDIMENTO: 10136

-

INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) INSTALADO NA EMPRESA
FITESA NÃO TECIDOS S.A., LOCALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAÍ /
RS.

Resp. Técnico: Eng. João Luis Rodrigues da Rosa

CREA-RS: 075305

Código do documento: LT-10136-001

01 de dezembro de 2023.

DESCRIÇÕES DA ANALISE

O presente laudo refere-se à Inspeção Visual do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) instalado na empresa **Fitesa Não Tecidos S.A**, localizada na cidade de Gravataí / RS, em levantamento executado entre os dias entre os dias 29 e 30 de novembro 2023. Este documento tem como principal diretriz os relatórios de códigos **RT-10136-001**, desenvolvidos pela empresa *Pararrayos*.

A instalação supracitada foi inspecionada e efetuada a análise do seu sistema, verificando se o projeto do SPDA está conforme construído, se todos os componentes estão em bom estado, as conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão, bem como se todas as construções acrescentadas posteriormente à instalação original está integradas no volume a proteger, mediante a ligação ao SPDA ou a ampliação deste.

As adequações necessárias para a regularização estão apresentadas no relatório técnico **RT-10136-001**, acompanhada deste Laudo Técnico. Após estas intervenções esta instalação estará em conformidade com a norma NBR 5419, no que diz respeito a sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas.

O presente laudo é parte da documentação do SPDA do ano de 2023, devendo ser mantido com o Relatório Técnico sob código **RT-10136-001**, que apresenta dados do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) existente na empresa **Fitesa Não Tecidos S.A**.


Estas informações devem estar anexadas à documentação do Sistema de Proteção Contra descargas Atmosféricas – SPDA da empresa **Fitesa Não Tecidos S.A.**, na cidade de Gravataí/RS, conforme determina o item 7.5 da NBR 5419-3: 2015/Er1.2018.

Este Laudo Técnico está vinculado à **A.R.T. CREA-RS Nº 12908729**

INSPEÇÃO VISUAL (RECOMENDAÇÃO): 01 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Reserva-se, a Pararrayos todo e qualquer direito atinente à propriedade intelectual, decorrente da criação da respectiva documentação elaborada referente à obra 10136, bem como procedimentos internos não permitindo à parte contratante a reprodução, mesmo que parcial, do material, conforme os seus interesses, de acordo com preceitos insculpidos na Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regulam direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial.”

Novo Hamburgo, 01 de dezembro de 2023.


Responsável Técnico
Eng. João Luis R. da Rosa
CREA RS Nº. 075.305

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico www.pararrayos.com.br